

 <p><b>TEKNOLOGISK INSTITUT</b> Certificering &amp; Inspektion Kongsvang Allé 29 DK-8000 Århus C Telefon 72 20 10 00</p>	<p><b>Inspektionsrapport for certificering og re-certificering af transportable konstruktion</b></p>	 Insp. Reg. nr. 9047	
		Dokument: D2 – 604	
		Udgave: 6	Side: 1 af 2
		Ansvarlig/dato: CLDA/14-09-16	

Rekvirent: TREKANTENS TELT- & SERVICEUDLEJNING	Identifikations nr.: <b>TI--15-TK-0110</b>
Konstruktionens navn/type: <b>Zederkof Rammetelt 3 m Light</b>	
Type/beskrivelse: Dette certifikat dækker 9 moduler / 54 m <sup>2</sup>	
Ordrenr.: 645706	Dato: 14-04-2015
Sagsansvarlig: RHE	

Reference til: Dokumentgennemgang <b>TI -15-TK-0071</b>		Inspektionscertifikat <b>TI -15-TK-0110</b>
Note	Inspektionsaktivitet	Resultat
	Gennemgang af konstruktionens betingelser, som angivet i dokumentationsgennemgangen	+
	Konstruktions tilgængelighed (trin/rampe, max 5% stigning ), synlig skiltning med flugtveje	+
	Kontrol af drifts/bruger information og fabrikantoplysninger samt vedligeholdelsesbeskrivelse	+
	Kontrol af pløkker, forankring, knudepunkter, samlingspunkter og bærende elementer	+
	Undersøgelse af konstruktionens generel tilstand (råd, revner, slid mv.), kontrol af syninger og svejsninger, dug, mekaniske/hydrauliske koblinger.	+
	Kontroller bredde dørpassage; Telte $\geq 1,2$ m, andre konstruktioner $\geq 77$ cm.	+
	Kontrol af personsikkerhed /flugtvejsforhold	+
	Foto dokumentation til entydig identifikation er tilstede (udføres af inspektøren) Fotodokumentation er placeret i file: Y:\Organization\C036\03 Cert & Insp\25 Transportable konstr\Kunder – certificering, under aktuelt file nr.	+
	Prøvningsrapporter overensstemmelse med konstruktion	+
	Tegningsdokumentation, overensstemmelse med konstruktion	+
	Beskrivelse af konstruktionen: Konstruktion identificeret vha.: <u>Zederkof navn i dug</u> Tegningsdokumentation: <u>Som godkendelsen</u> Dug materiale: <u>Valmex FR 700</u> Antal m <sup>2</sup> godkendt: <u>54</u> Godkendt til max. Kg/Personer (tom): <u>2 personer /m<sup>2</sup> siddende og 3,5 personer /m<sup>2</sup> stående</u>	+
	Ved godkendelse er der overensstemmelse med konstruktionens overholdelse Bygningsreglementet:	+

Resultat: + = Godkendt, A. = Afvigelse, IR = Ikke relevant, Note) = Bemærkning.

Yderligere bemærkninger, se særskilt bilag mærket med Inspektionsrapport nr. og inspektionsdato.

**Konstruktionen er gennemgået og er fundet i orden**  / **er ikke fundet i orden**

**Gyldighed af konstruktionen:**  5 år / **Andet:** \_\_\_\_\_ **Sidste dato for re-certificering: se certifikat** \_\_\_\_\_ .

16-04-2015

Dato



Underskrift Inspektør

Inspektionen er udført i henhold til Teknologisk Instituts vilkår for inspektions- eller godkendelsesordninger tilknyttet Teknologisk Institut  
Inspektionsrapporten gælder udelukkende for den inspicerede konstruktion. Inspektionsrapporten må kun gengives i sin helhed